



No. EXPEDIENTE
CORAAPPLATA-CP-005-2018
No. DOCUMENTO
Click here to enter text.

08 de mayo de 2018

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA

Página 1 de 1

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-FINANCIERA (DAF)

REQUERIMIENTO : DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

FECHA : MARTES, 08 DE MAYO DE 2018



Yo, LIC. DULCE MOLINA DE POLANCO, en mi calidad de Encargado(a) Administrativo-Financiero de COPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA, (CORAAPPLATA),

CERTIFICO:


Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año **DOS MIL DIECISIETE (2017)** y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período Abril-Junio 2018 para la adquisición que se especifica a continuación:

REHABILITACION DE LOS TANQUES DE LOS BORDAS, LAS MARAS Y LA LLANADA EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA

PRESUPUESTO: QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS CON 42/100 RDS 524.311.42

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Comparación de Precios**.

Y para que conste, firmo la presente certificación,


 LIC. DULCE MOLINA DE POLANCO
 Encargado (a) Administrativo-Financiero



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia 1 – Dirección Administrativa
 y Financiera



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALACANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
 CORRAAPLATATA
 RNC 4050517-1

"Año del Fomento de las Exportaciones"

COMPARACION DE PRECIOS

MANTENIMIENTO DE LOS TANQUES: LOS BORDAS, LAS MARAS Y LA LLANADA

I ESPECIFICACIONES TECNICAS

No.	DESCRIPCION	CANT.	UD.	P. U.	OBSEVACION
1.0	PINURA ACRILICA EN TANQUE DE LOS BORDAS Y VERJA PERIMETRAL, INCLUYE DOS MAANOS	280.00	M²		2.7.2.1.01 Obras Hidráulicas y Sanitarias Fondo 100 Abastecimiento de Agua Potable (Producción y Distribución) Programa 11-02
2.0	REPARACION MALLA CICLONICA EN LOS BORDAS (Esto incluye: Suministro y colocacion de 15 50 ML de malla, reparacion de todas la malla y la adecuacion del portal de entrada)	1.00	UD		
3.0	REPARACION ESCALERA Y TAPA	1.00	UD		
4.0	LIMPIEZA GENERAL	1.00	UD		
5.0					
6.0	PINTURA DE TANQUE LAS MARAS, INCLUYENDO DOS MANOS	288.00	M²		
7.0	RESANE EN PAREDES Y TECHO	1.00	UD		
8.0	CONSTRUCCION DE ZABALETA ZABALETA	254.00	ML		
9.0	SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA DE 6" PARA 125 PSI SEGUN LA NORMA ANSI	3.00	UD		
10.0	JUNTA DE 6" TIPO DRESSERT IMPORTADA	2.00	UD		
11.0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERA DE 6" DE ACERO CON UN ESPESOR DE 1/4"	6.10	ML		
12.0	LIMPIZA GENERAL EN LAS MARAS	1.00	UD		
13.0					
14.0	PINTURA ACRILICA EN TANQUE DE LA LLANADA, VERJA PERIMETRAL Y REGISTRO DE VALVULA, INCLUYENDO DOS MANOS	646.50	M²		
15.0	LIMPIEZA GENERAL EN TANQUE DE LA LLANADA	1	UD		

